

Y様邸

工事進行中



屋根の状況

外壁張り始めました
(ガルスパン)

フロー材(E7ロー-A
耐熱タイプ)
張り始めました

玄関側の様子